

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO SÀI GÒN**

Trụ sở chính: 56/10A, Đường 147, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Văn Phòng: 76/17A Tây Hoà, Phường Phước Long A, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Tel: **096 548 40 49**

Fax:

Website: diendienlanh.com

Email: saigonhightechnical@gmail.com

**SAIGON HIGH TECHNICAL****Hạng mục: Sửa Chữa Máy Lạnh**

Kính gửi quý khách Hàng.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm, tin tưởng và dịch vụ của công ty chúng tôi.

Chúng tôi gửi đến khách hàng bảng giá dịch vụ của công ty chúng tôi

Người gửi:

**Mr Thịnh**

Tel:

**0979 704 169**

Ngày lập:

**28/05/2024**

Số báo giá:

**SHT-AC.301**

Lần hiệu chỉnh

**00****Lưu ý:****Đơn giá tham khảo****Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết****BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH**

Stt	Tên Sản Phẩm	Số Lượng	Đơn Vị	Tổng (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)	Ghi Chú
1	Sửa bo mạch dàn lạnh máy Inverter	1	Lần	1,200,000	1,200,000	1.150.000-1.550.000 (VNĐ)
2	Sửa bo mạch dàn nóng máy Inverter	1	Lần	1,350,000	1,350,000	1.150.000-1.550.000 (VNĐ)
3	Sửa sự cố xì dàn và bơm gas hoàn toàn máy Inverter	1	Lần	1,850,000	1,850,000	1.550.000-2.550.000 (VNĐ)
4	Sửa sự cố xì tán (mối nối) và bơm gas hoàn toàn máy Inverter	1	Lần	1,650,000	1,650,000	1.150.000-1.950.000 (VNĐ)
5	Sửa sự cố xì dàn và bơm gas hoàn toàn máy Inverter	1	Lần	1,650,000	1,650,000	1.550.000-2.350.000 (VNĐ)
6	Sửa sự cố xì tán (mối nối) và bơm gas hoàn toàn máy Inverter	1	Lần	1,350,000	1,350,000	950.000-1.950.000 (VNĐ)
7	Thay block máy nén Mono			-	-	Báo giá sau khảo sát
8	Thay block máy nén Inverter			-	-	Báo giá sau khảo sát
9	Thay Motor quạt dàn nóng/lạnh máy Inverter	1	cái	1,600,000	1,600,000	1.350.000-2.550.000 (VNĐ)
10	Thay Motor quạt dàn nóng/lạnh máy Mono	1	cái	1,800,000	1,800,000	950.000-1.950.000 (VNĐ)
11	Hút chân không	1	Lần	300,000	300,000	
12	Thay tụ đề block máy lạnh	1	Tụ	750,000	750,000	550.000-950.000 (VNĐ)
13	Thay cảm biến dàn nóng	1	cái	800,000	800,000	550.000-950.000 (VNĐ)
14	Thay cảm biến dàn lạnh	1	cái	800,000	800,000	550.000-950.000 (VNĐ)
15	Thay cảm biến phòng	1	cái	800,000	800,000	550.000-950.000 (VNĐ)
16	Thay động cơ cánh đảo	1	cái	750,000	750,000	550.000-950.000 (VNĐ)
17	Thay bơm thoát nước rời	1	cái	2,250,000	2,250,000	1.850.000-2.550.000 (VNĐ)
18	Sửa nghẹt dàn lạnh	1	Lần	2,250,000	2,250,000	1.550.000-2.550.000 (VNĐ)